


# Airbus annonce que 16 avions A380 nécessitent des inspections, dont cinq immédiatement, après la découverte de fissures dans la structure des ailes d'un appareil

Sur ces 16 appareils, 15 sont exploités par la compagnie aérienne Emirates et un par la compagnie australienne Qantas.

lire plus tard 57 commentaires

franceinfo avec AFP France Télévisions

Publié le 23/06/2026 20:24 Mis à jour le 23/06/2026 23:15 Temps de lecture : 1min



Un avion de ligne Airbus A380 d'Emirates à l'aéroport international de Dubaï, le 8 mars 2026. (AFP)

L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a ordonné l'inspection de 16 Airbus A380, dont cinq urgemment, après la découverte de fissures dans la structure des ailes d'un appareil, a confirmé mardi 23 juin, le constructeur aéronautique Airbus.

Sur ces 16 appareils, 15 sont exploités par la compagnie aérienne Emirates et un par la compagnie australienne Qantas, a précisé un porte-parole d'Airbus. Cinq avions d'Emirates doivent être inspectés immédiatement, dès mercredi et avant leur prochain vol.

## Tous les A380 "ayant le même historique"

Emirates, la compagnie des Emirats arabes unis basée à Dubaï, est le plus gros client d'Airbus pour les A380, avec une flotte de plus d'une centaine de ces très gros porteurs long courrier. Des fissures sur un appareil "pouvant amoindrir l'intégrité structurelle de l'aile" ont été découvertes lors d'inspections ordonnées par l'EASA (European Union Aviation Safety Agency) dans une directive de décembre 2025, a précisé l'avionneur européen.

L'Agence européenne de la sécurité aérienne pointe les "wing mid spars", des longerons intermédiaires qui constitue une structure interne importante de l'aile car ils supportent les charges de torsion et de flexion. Tous les A380 "ayant le même historique" de production ont été identifiés et Airbus va mener des inspections immédiates sur cinq appareils.

Le constructeur discutera avec l'EASA pour déterminer s'il y a lieu d'effectuer des réparations, a précisé le porte-parole d'Airbus. Les onze autres appareils peuvent être inspectés plus tard mais avant d'avoir effectué leur treizième vol, soit 25 "cycles" de vol comprenant un décollage et un atterrissage.


57 commentaires partager

Vous pouvez désormais privilégier l'affichage des articles de franceinfo dans les résultats de recherche Google. [Comment ça marche ?](#)

ajouter comme source préférée



← →




**L'actu à 18h30**  
 Tous les soirs, recevez l'essentiel de l'actualité  
 tous les jours

s'inscrire à la newsletter

## les mots-clés associés à cet article

Aéronautique Éco / Conso



**Découvrez l'application franceinfo**

Toute l'actu en direct et en continu, où et quand vous voulez.

- Sauvegardez vos articles à lire plus tard
- Recevez les alertes uniquement sur ce qui vous intéresse

Télécharger l'application

Accueil / Éco / Conso / Aéronautique


**toute l'actu dès 7h30**

Votre adresse e-mail

**s'inscrire**

France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous adresser des newsletters. Pour exercer vos droits, contactez-nous.

[Notre politique de confidentialité](#)



- le live
- direct tv
- direct radio

### Retrouvez aussi

La météo

Les jeux

Politique de confidentialité  
CGU et mentions légales  
Gérer mes traceurs  
Plan du site  
Plan du site recherche  
Qui sommes-nous ?  
Nous contacter

Accessibilité (partiellement conforme)  
Charte déontologique  
Charte du Live  
Assistant vocal  
Devenir annonceur  
Recrutement